

Poliuretan/Guma

	CLASSIC	COMPLETE BUBBLE	COMPLETE SMOOTH	EFB COMPLETE BUBBLE	EFS COMPLETE SMOOTH	DELUXE	INFINITY BUBBLE ESD	INFINITY SMOOTH ESD	INFINITY BUBBLE	INFINITY SMOOTH	INFINITY ULTRA-SMOOTH	BUBBLE DOWN	BASIC BUBBLE	BASIC SMOOTH	BASIC PLANO	Softline	Nitro	Nitril	Nitril ESD-Conductive	Industry	Nitril Smooth/ Plano	Nitril Smooth ESD-CON.	Hygiene
Znakomity	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zalecany	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zmienny (skontaktuj się z Ergomat)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niezalecany	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Do użytku w suchych miejscach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Do użytku w wilgotnych miejscach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kontrola statyczności	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ognioodporny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zapobiega poślizgnięciu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Miejsce spawalnicze/Niedopałki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Maty specjalne/Rysunki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oleje mineralne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oleje roślinne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Płyny chłodzące/tnące	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tnące oleje/ciecze włącznie z estrami i aminami	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciecze zasadowe pH: 7-9,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciecze zasadowe pH: 9,5-14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kwasy pH: 2-7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kwasy pH: 0-2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Środki dezynfekujące	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chlorki rozpuszczalne w wodzie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rozpuszczalniki (aromatyczne/alifatyczne)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ftalany (i związane zmiękczacze)/Ketony/ Aldehydy/Estry/Zasady	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alkohol	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Instrukcja użytkowania Poliuretan/Guma

	Classic/Complete Bubble/ Complete Smooth/Basic Bubble/Basic Smooth /EFB/EFS/ Bubble Down/ Basic Plano	Deluxe/Infinity Bubble/ Infinity Smooth	Softline/Nitro/Nitril/Nitril ESD/ Nitril CON/Nitril F/Industry/ Plano/Plano ESD/Plano CON	Hygiene/Safe Mat/ Super Safe-Mat
Odpowiedni do użytku	Suuche miejsca	Suuche miejsca	Suuche i mokre miejsca	Suuche i mokre miejsca
Temperatura	40° to 95° F 5° to 35° C	40° to 95° F 5° to 35° C	-40° to 195° F -40° to 90° C	-40° to 250° F -40° to 120° C
Czyszczenie	- Zamiatanie - Odkurzanie - Mycie delikatnym środkiem (pH: 2-9,5). Jeśli spód maty zostanie zamoczony podczas mycia, mata musi leżeć spodem do góry do całkowitego osuszenia z wilgoci	- Zamiatanie - Odkurzanie - Mycie na mokro delikatnym środkiem (pH 5-9) - Jeśli spód maty zostanie zamoczony podczas mycia, mata musi leżeć spodem do góry do całkowitego osuszenia z wilgoci.	- Zamiatanie - Odkurzanie - Mycie na mokro za pomocą wody i środka czyszczącego (pH 5-9) - Mycie pod ciśnieniem 1,000 - 1,500 PSI (70-100 BAR) na minimalnej przestrzeni 20 cm - Autoklawizowany jedynie w wielkości 60 x 90 cm - Suszyć matę w pozycji płaskiej. Unikać zaginania.	- Zamiatanie - Odkurzanie - Mycie na mokro za pomocą wody i środka czyszczącego (pH 1-13) - Mycie pod ciśnieniem 1,000 - 1,500 PSI (70-100 BAR) na minimalnej przestrzeni 20 cm - Autoklawizowany jedynie w wielkości 60 x 90 cm - Suszyć matę w pozycji płaskiej. Unikać zaginania.

Odpowiedzialność za czyszczenie maty ponosi użytkownik. Gwarancja będzie unieważniona w przypadku mat czyszczonych w nieodpowiedni sposób.

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z dystrybutorem, zadzwoń

+45 702 21840, lub napisz **info@ergomat.com**